

מדינת ישראל



לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
רח' המלאכה 8, תל - אביב
ת.ד. 57031, ת"א 61570
טל': 03 - 5657103/9
פקס: 03 - 5657105
תאריך: כ"ב באלול, התשע"ז
13 ספטמבר 2017
סימוכין: 21526417
תיק: 23

אל: יהודה מן - לשכת השר

הנדון: התקנת תאורת סימון על משאיות

סימוכין : פניית שחר רביב, יועצת לח"כ יעקב פרי מיום 30.8.17

להלן התייחסותנו לפנייה שבסימוכין ונשיבך כדלקמן:

- (1) כלי הרכב המסופקים למדינת ישראל ע"י יצרני הרכב עומדים בדרישות התקינה של - מדינות הקהילייה האירופאית לעניין תאורה רכבים ולרבות פנסים.
- (2) משרד התחבורה מתיר פנסים על פי דרישות החובה הישראליות ובתנאי שיעמדו באופן מלא בדרישות התקן כולל תיעוד וסימון כנדרש.
- (3) תקנה 350 (א) לתקנות התעבורה תשכ"א-1961, קובעת כי ברכב וכן בגרור ובנתמך לא יותקן פנס ו/או מיתקן מפיץ אור נוסף על הפנסים והאורות שנקבעו בתקנות אלה, אלא אם רשות הרישוי התירה התקנת פנסים נוספים ומתקיני תאורה נוספים.
- (4) לאור האמור, אגף הרכב גיבש זה מכבר כללים מחמירים לטיפול בתופעת כלי הרכב ככלל ובפרט משאיות הגורמים לסנוור של המשתמשים בדרך ופועלים באופן הבא:
- הפצת הנחיה מקצועית - הוראות רענון למכוני הבדיקה בתאריך בפברואר 2017, שבעלי המכונים נדרשים להכשיל כלי רכב שבו מותקנים פנסים נוספים בחזית הרכב/או מתקן מפיץ אור שהותקנו ללא היתר.

- ניידות הבטיחות בדרכים של אגף הרכב פועלים להקפיד בביקורת על התקנות שלא עפ"י החוק והתקנות.

- הופצה הנחיה למפקחי המשרד לאכוף את הנושא במכוני הרישוי בעת הפיקוח השוטף.

(5) עוד נציין, כי על קצין הבטיחות של החברה לאסור התקנות שאינן מאושרות באופן עקרוני.

בכבוד רב,

משה ויצמן
מנהל בכיר אגף הרכב

העתקים: מהנדס אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה
מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף א' תקינה והנדסה
מר יעקב שם-טוב – מהנדס ראשי לרכב
מהנדס ג'מיל אבו-חלא – ראש תחום תקינה